

**Výzva na predloženie cenovej ponuky**  
(zadávanie zákazky na poskytnutie služby podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov)

**1. Identifikácia verejného obstarávateľa:**

Názov: Ministerstvo obrany Slovenskej republiky,  
zastúpené: Úrad pre investície a akvizície  
Sídlo: Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava  
IČO: 3084 5572  
Kontaktná osoba: Ing. Jana PIROCHOVÁ  
Telefón: 0960/317 667  
E-mail: jana.pirochova@mod.gov.sk

**2. Predmet zákazky: Servisné opravy padákového materiálu**

Spoločný slovník obstarávania (CPV): 506 10000-4

**3. Druh a množstvo:**

podľa špecifikácie a podrobného vymedzenia predmetu zákazky uvedeného v opise predmetu zákazky v Prílohe č. 1 tejto výzvy.

**Predpokladaná hodnota zákazky:** do 14 835,833 Eur bez DPH

**4. Miesto poskytnutia služby:** Vojenské útvary: 1201 Kuchyňa, 4977 Sliač,  
6335 Prešov, 2790 Žilina, 3333 Zvolen

**5. Typ zmluvného vzťahu:** zmluva na poskytnutie služby

**6. Termín plnenia predmetu zákazky:** do 31. decembra 2017

**7. Rozsah ponuky:**

Predmet zákazky je možné rozdeliť na časti.

**8. Lehota na predloženie cenovej ponuky:**

Lehota na predkladanie ponúk uplynie **dňa 21. septembra 2017.**

Obal musí byť uzavretý a zabezpečený proti nežiaducemu otvoreniu a obsahovať údaje:

- adresu verejného obstarávateľa
- adresu navrhovateľa, (názov alebo obchodné meno a adresa sídla (miesta) podnikania),
- označenie „**CENOVÁ PONUKA- NEOTVÁRAŤ**“
- označenej heslom pre cenovú ponuku „**Padákový materiál**“

Cenovú ponuku v zmysle tejto výzvy je potrebné doručiť v lehote na predloženie cenovej ponuky na adresu verejného obstarávateľa:

a) poštou: Ministerstvo obrany Slovenskej republiky

Úrad pre investície a akvizície  
Ing. Jana PIROCHOVÁ  
Kutuzovova 8  
832 47 Bratislava,

- b) osobne: Ministerstvo obrany SR  
Stredisko administratívnej bezpečnosti a registratúry MO SR  
Kutuzovova 8  
832 47 Bratislava  
Budova č. 151, 1. podzemné podlažie blok B (podateľňa) v pracovné dni od 08:15 do 12:00 hod. a od 12:30 do 14:30 hod.  
Prístup pre stránky je cez zadnú stranu budovy cez príjazdovú rampu.

Cenová ponuka predložená po uplynutí lehoty na predloženie podľa bodu č. 8 tejto výzvy nebude zaradená do vyhodnotenia a bude uchádzačovi zaslaná späť v neporušenom stave.

## 9. Vyhodnotenie ponúk:

Na vyhodnotenie cenových ponúk bude menovaná komisia. Vyhodnocované budú iba cenové ponuky na predmet zákazky, ktoré splnili podmienky účasti uvedené v tejto výzve a predložili cenovú ponuku na predmet zákazky podľa špecifikácie uvedenej v opise predmetu zákazky v Prílohe č. 1.

Predpokladaný termín vyhodnotenia ponúk je do 5 dní odo dňa uplynutia lehoty na predkladanie ponúk.

## 10. Podmienky účasti:

Uchádzači predložia nasledovné kópie dokladov:

- 10.1. **doklad o oprávnení poskytovať službu**, v ktorom musí byť zapísaný predmet podnikania oprávňujúci uchádzača na poskytnutie služby predmetu zákazky, ktorým môže byť:
  - a) aktuálne živnostenské oprávnenie alebo výpis zo živnostenského registra (predkladá fyzická osoba podnikateľ, príspevková organizácia podnikateľ),
  - b) aktuálny výpis z obchodného registra (predkladá právnická osoba podnikateľ, fyzická osoba podnikateľ zapísaný v obchodnom registri),
  - c) iné než živnostenské oprávnenie, vydané podľa osobitných predpisov,
- 10.2. **doklady**, preukazujúce odbornú a technickú spôsobilosť, **potrebnú na uskutočnenie služby** požadovanej v predmete zákazky napr. certifikát, alebo autorizácia na vykonávanie uvedenej služby,
- 10.3. „**Osvedčenie na činnosť vo vojenskom letectve**“ vydané Odborom štátnej správy vo vojenskom letectve MO SR, alebo
- 10.4. **Doklad** preukazujúci, že dodávateľ služby je autorizovaným výrobcom (opravcom) alebo splnomocneným zástupcom autorizovaného výrobcu (opravcu) pre Slovenskú republiku.

## 11. Obsah ponuky

Uchádzači predložia požadované doklady podľa bodu 10. tejto výzvy a cenovú ponuku vyhotovenú podľa bodu 11.1. Pokyny na vypracovanie cenovej ponuky podľa Príloha č. 2 – Vzor cenovej ponuky, a v súlade s opisom predmetu zákazky (Príloha č. 1 tejto výzvy).

### 11.1. Pokyny na vypracovanie cenovej ponuky:

Navrhovaná zmluvná cena za poskytnutie služby požadovaného predmetu zákazky musí byť uvedená v menovej jednotke EURO. Navrhovaná zmluvná cena musí byť konečná a úplná. Cenová ponuka musí byť podpísaná štatutárnym orgánom uchádzača, alebo osobou oprávnenou konať za uchádzača (v takom prípade oprávnenie konať musí byť doložené originálom, resp. úradne overenou kópiou plno mocenstva).

Cena za predmet zákazky musí byť stanovená podľa zákona NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách.

Ak je uchádzač platiteľom dane z pridanej hodnoty (ďalej len „DPH“), navrhovanú zmluvnú cenu uvedie v zložení:

- a) navrhovaná zmluvná cena bez DPH (zaokrúhlená na dve desatinné miesta)
- b) sadzba DPH a výška DPH (zaokrúhlená na dve desatinné miesta)
- c) navrhovaná zmluvná cena vrátane DPH (zaokrúhlená na dve desatinné miesta).

Ak uchádzač nie je platiteľom DPH, uvedie navrhovanú zmluvnú cenu celkom. Na skutočnosť, že nie je platiteľom DPH upozorní v návrhu. Ak sa uchádzač v priebehu plnenia zmluvy stane platcom DPH, nebude sa na túto skutočnosť prihliadať.

#### **12. Kritéria na hodnotenie ponúk:**

Vyhodnocované budú iba ponuky, ktoré splnia podmienky účasti podľa bodu 10. tejto výzvy. Za najvýhodnejšiu bude považovaná ponuka s najnižšou celkovou cenou v EUR s DPH, ak uchádzač súčasne splnil požadované podmienky účasti podľa bodu 10. tejto výzvy.

#### **13. Obchodné podmienky poskytnutia služby predmetu zákazky:**

Verejný obstarávateľ uzavrie na základe výsledkov zadávania zákazky Zmluvu na poskytnutie služby. Platba za poskytnutie služby sa uskutoční na základe vystavenej faktúry po riadnom poskytnutí služby. Splatnosť faktúry bude do 30 dní odo dňa jej doručenia zástupcovi verejného obstarávateľa. Preddavky ani zálohové platby verejný obstarávateľ nebude poskytovať.

#### **14. Ďalšie informácie:**

V prípade, ak úspešný uchádzač odstúpi od svojej ponuky, verejný obstarávateľ opätovne vyhodnotí ponuky ostatných uchádzačov.

Verejný obstarávateľ si v prípade potreby vyhradzuje právo vyžiadať od úspešného uchádzača originály alebo úradne overené kópie dokladov v zmysle bodu 10. tejto výzvy.

Ponuka a ďalšie doklady vo verejnom obstarávaní musia byť predložené v slovenskom jazyku alebo v českom jazyku.

Verejný obstarávateľ zruší zadanie tejto zákazky, ak

- nebola predložená žiadna ponuka,
- ani jeden uchádzač nesplnil podmienky tejto výzvy.

Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo zrušiť zadanie tejto zákazky, ak:

- sa zmenili okolnosti, za ktorých bola výzva zverejnená,
- celková hodnota za poskytnutie služby predmetu zákazky prevyšuje finančný limit verejného obstarávateľa.

### Opis predmetu zákazky

Vykonanie servisných opráv padákového materiálu nosných typov padákov: OVP-68/76A, OVP-80-ZVP-80, M-282, M-291, M-330, NPS-85, SOV-3, Mirage-G3, padáková a záchranná technika (výškomery, akustické hlásiče výšky a podobne).

Vykonanie servisných opráv padákového materiálu podľa potreby OS SR

#### Časť 1:

KUCHYŇA		
P.č.	Typ techniky	Rozsah poškodenia
1	OVP-68	Poškodený vrchlík pole 3/ rada 1 spálená padákovina, rada 2 3diery 3mm, pole 8/ rada 1 diera 3mm, pole 14/ rada 2diery 14cm a 5cm, pole 15/ rada5 spálená tkanina cca 12cm, pole 24/ rada1 spálená tkanina cca 12cm, rada3 spálená tkanina cca 10cm, pole 26/ rada2,3,4 spálená tkanina celá, pole 27/ rada2 spálená celá.
2	OVP-80	Poškodený vrchlík: pole 24/ rada1 vytrhnutá padákovina z lemovky cca 8cm
3	ZVP-80	Poškodený obal, uvoľňovač (bol ťahaný vetrom po zemi)
4	OVP-80	Diera na pravej chlopni obalu padáku cca 3mm a na hornej chlopni pri gromete cca 2mm
5	M-291, M330	8 párov - Oprava voľných koncov VK-44 RP (v prípade nerentabilnosti opravy, nahradiť novou súčiastkou)
6	OVP-68	Poškodený vrchlík pole 16/ rada 2 diera cca 1cm, pole 18/ rada 4 spálená tkanina cca 5cm.
7	OVP-68	Poškodený vrchlík pole 14/ rada 1diera cca 30cm a rada 2 celá, pole 15/ rada 1 spálená tkanina cca 50cm, rada 2 a 3 spálená tkanina celá.
8	ZVP-80	Poškodený obal, uvoľňovač, pružidlá
9	Gumička na opravy VV OVP 80	Gumička na opravy VV hlavných padákov OVP-80. 50m
10	Kríž vytyčovací	1 ks Výmena látky, obnova šitia - (v prípade nerentabilnosti opravy, nahradiť novou súčiastkou)
11	rukáv veterný VR 007 1,75metra	2ks -Výmena látky, obnova šitia
12	M-291	1x Výmena opotrebovaných nosných šnúr na M-291
13	M-291	Výmena výstuže na uzatváracej chlopni
14	M-330Z/M330ZP	2ks Oprava slider prípadne výmena (+1pár voľ.konce, 1pár pútiok, 1pár riad. šnúr)
15	WP-210/WP-210	Upraviť voľné konce VK-33/430/17-Z na použitie s AOZP (v prípade nerentabilnosti opravy, nahradiť novou súčiastkou)

16	OVP-80	4 ks Oprava výt'ažného lana VL-020 doplniť
17	M-291/WP-210	5ks - Poškodený uvoľňovač odhozu U-053 (v prípade nerentabilnosti opravy, nahradiť novou súčiastkou)
18	Mars 291,330, Sabre	Výmena a doplnenie uzatváracie očka HP po 50ks
19	Súprava na balenie záložných padákov	Výmena opotrebovaných súčastí súpravy (uzatváracie cypres očka, ihly, smailíci, uzatváracie šnúrky cypresové, lepiaca páska,
20	M-291	gumička na popruhy 20ks

<b>SLIAČ</b>		
<b>P.č.</b>	<b>Typ techniky</b>	<b>Rozsah poškodenia</b>
1	M-330Z/M330ZP	Poškodený slider s dekou na hlavnom padáku M-330Z
2	M-291/WP-210	3 ks - Predratá spojovacia lemovka výt'ažného padáku PV-033
3	M-282/WP-210	Poškodený vak vrchlíka VV- 041/3N
4	WP-210/WP-210	Upraviť voľné konce VK-33/430/17-Z na použitie s AOZP
5	OP-087C/ PS-034S	Oprava voľných koncov VK-44/440/K (modré)
6	OVP 68/76A	Poškodený vrchlík na poli č.16
7	OVP 68/76A	Poškodený vrchlík na poliach č.10,14 a 15
8	OVP 68/76A	Poškodené lanko vyt'ahovacieho lana, poškodená ohybná hadica, poškodené šitie ohybnej hadice
9	OVP 80	Poškodený vrchlík na poli č.20
10	OVP 80	poškodený obal, dodanie nového ...
11	OVP 80	20 ks gumových očiek na vak vrchlíku , 20m gummy na gumové prievlečky vaku vrchlíku, 10 ks vymeniteľných šnúrových očiek na obal padáku, 4 ks púzdro výt'ažného lana , 500 ks kupónový krúžok
12	ZVP 80	Poškodená náberová kapsa na poli č. 12

<b>PREŠOV</b>		
<b>P.č.</b>	<b>Typ techniky</b>	<b>Rozsah poškodenia</b>
1	OVP-80	Poškodená ľavá strana obalu padáka
2	OVP-80	Poškodené gumičky na obale vrchlíka
3	OVP-80	Poškodené pole č. 25 (od oleja)
4	OVP-80	Poškodené pole č. 20 (diera)
5	OVP-80	Poškodený obal padáka
6	OVP-80	Poškodené pole č.15, gumičky na vaku vrchlíku, uzatváracie očko
7	OVP-80	Odtrhnutá nosná šnúra č. 1
8	OVP-80	Poškodený obal padáka

9	ZVP-80	Chýba zápisník-vystaviť duplikát
10	ZVP-80	Strata obalu padáku a uvoľňovača. Vyrobiť nový
11	ZVP-80	Poškodené pole č. 11 (diera - prvý diel)

<b>ŽILINA</b>		
<b>P.č.</b>	<b>Typ techniky</b>	<b>Rozsah poškodenia</b>
1	OVP-80	Poškodený vrchlík a šnúry
2	OVP-80	Poškodený vrchlík, šnúry a voľné konce
3	OVP-80	Poškodený vrchlík a šnúry
4	OVP-80	Poškodený vrchlík a šnúry
5	OVP-80	Poškodený vrchlík, šnúry a voľné konce
6	OVP-80	Poškodené šnúry
7	OVP-80	Poškodený vrchlík a voľné konce
8	OVP-80	Poškodený vrchlík a šnúry
9	ZVP-80	Poškodená šnúra
10	ZVP-80	Poškodený vrchlík, obal padáku a brašňa. Dodanie nového U-026 a pružidiel
11	ZVP-80	Poškodený obal padáku - dodanie nového a pružidiel PR-004
12	ZVP-80	Poškodená šnúra
13	ZVP-80	Poškodené šnúry
14	M 330 Z	Poškodenie vrchlíka a slidera
15	M 291	Poškodenie šnúr vrchlíka
16	OP-093/01, PS-034 S	Poškodenie výztuhy stred. chlopne, tkaniny pod priechodkou, priechodiek, priehľadky v límci
17	OP-087, PS- 034 MV	Poškodenie výztuhy stred. chlopne, tkaniny pod priechodkou, oprava plexi hornej krycej chlopne

## Časť 2:

<b>KUCHYŇA</b>		
<b>P.č.</b>	<b>Typ techniky</b>	<b>Rozsah poškodenia</b>
1	baterka kruh na presnosť pristátia ACCU V/2,3A	Oprava elektroniky vyhodnocovacieho zariadenia na presnosť pristátia (výmena batérie)
2	Atitrack	5ks výmena gumičky na prst - dodať nové
nové	Protrack	100 ks výmena batérií rok výroby max. 2016
nové	Sabre	gumička na popruhy - BALENIE 3 KUSY (8 balení)

<b>PREŠOV</b>		
<b>P.č.</b>	<b>Typ techniky</b>	<b>Rozsah poškodenia</b>
nové	Protrack	50 ks výmena batérií rok výroby max. 2016
nové	Zero 285	Dakron 800lb (100 yard spool)
nové	Zero 285	Dakron 600lb (100 yard spool)

<b>SLIAČ</b>		
<b>P.č.</b>	<b>Typ techniky</b>	<b>Rozsah poškodenia</b>
nové	Protrack	50 ks výmena batérií rok výroby max. 2016

<b>ZVOLEN</b>		
<b>P.č.</b>	<b>Typ techniky</b>	<b>Rozsah poškodenia</b>
nové	Protrack	10 ks výmena batérií rok výroby max. 2016
nové	Sabre	gumička na popruhy - BALENIE 3 KUSY (4 balenia)

<b>ŽILINA</b>		
<b>P.č.</b>	<b>Typ techniky</b>	<b>Rozsah poškodenia</b>
1	PD Sabre 2 150	výmena šnúr,
2	PD Sabre 2 150	výmena šnúr, slider - výmena
3	PD Sabre 2 150	výmena šnúr,
4	PD Sabre 2 150	výmena šnúr,
5	PD Sabre 2 170	výmena šnúr, slider - oprava

<b>Miesto dodávky</b>
VÚ 1201 Kuchyňa 90052 Kuchyňa
VÚ 4977 Sliač ČSA 1182, 96231 Sliač
VÚ 6335 Prešov Vranovská 68, 08001 Prešov
VÚ 2790 Žilina 01001 Žilina
VÚ 3333 Zvolen J. Jiskru 10, 96001 Zvolen

**Vzor cenovej ponuky:**  
**Servisné opravy padákového materiálu**

Uchádzač: .....  
Adresa, sídlo: .....  
IČO: .....  
IČ DPH: .....

**Časť 1 – cenová kalkulácia servisnej opravy**

P.č.	Typ techniky	Rozsah poškodenia	Cena v EUR bez DPH	Cena v EUR s 20 % DPH
1	OVP-68	Poškodený vrchlík pole 3/ rada 1 spálená padákovina, rada 2 3diery 3mm, pole 8/ rada 1 diera 3mm, pole 14/ rada 2diery 14cm a 5cm, pole 15/ rada5 spálená tkanina cca 12cm, pole 24/ rada1 spálená tkanina cca 12cm, rada3 spálená tkanina cca 10cm, pole 26/ rada2,3,4 spálená tkanina celá, pole 27/ rada2 spálená celá.		
2	OVP-80	Poškodený vrchlík: pole 24/ rada1 vytrhnutá padákovina z lemovky cca 8cm		
3	ZVP-80	Poškodený obal, uvoľňovač (bol ťahaný vetrom po zemi)		
4	OVP-80	Diera na pravej chlopni obalu padáku cca 3mm a na hornej chlopni pri gromete cca 2mm		
5	M-291, M330	8 párov - Oprava voľných koncov VK-44 RP (v prípade nerentabilnosti opravy, nahradiť novou súčiastkou)		
6	OVP-68	Poškodený vrchlík pole 16/ rada 2 diera cca 1cm, pole 18/ rada 4 spálená tkanina cca 5cm.		
7	OVP-68	Poškodený vrchlík pole 14/ rada 1diera cca 30cm a rada 2 celá, pole 15/ rada 1 spálená tkanina cca 50cm,rada 2 a 3 spálená tkanina celá.		



8	ZVP-80	Poškodený obal, uvoľňovač, pružidlá		
9	Gumička na opravy VV OVP 80	Gumička na opravy VV hlavných padákov OVP-80. 50m		
10	Kríž vytyčovací	1 ks Výmena látky, obnova šitia - (v prípade nerentabilnosti opravy, nahradit' novou súčiastkou)		
11	rukáv veterný VR 007 1,75metra	2ks -Výmena látky, obnova šitia		
12	M-291	1x Výmena opotrebovaných nosných šnúr na M-291		
13	M-291	Výmena výstuže na uzatváraciej chlopni		
14	M-330Z/M330ZP	2ks Oprava slider prípadne výmena (+1pár voľ.konce, 1pár pútiiek, 1pár riad. šnúr)		
15	WP-210/WP-210	Upraviť voľné konce VK-33/430/17-Z na použitie s AOZP (v prípade nerentabilnosti opravy, nahradit' novou súčiastkou)		
16	OVP-80	4 ks Oprava výt'azného lana VL-020 doplnit'		
17	M-291/WP-210	5ks - Poškodený uvoľňovač odhozu U-053 (v prípade nerentabilnosti opravy, nahradit' novou súčiastkou)		
18	Mars 291,330, Sabre	Výmena a doplnenie uzatváracie očká HP po 50ks		
19	Súprava na balenie záložných padákov	Výmena opotrebovaných súčastí súpravy (uzatváracie cypres očká, ihly, smailíci, uzatváracie šnúrky cypresové, lepiaca páska,		
20	M-291	gumička na popruhy 20ks		
21	M-330Z/M330ZP	Poškodený slider s dekou na hlavnom padáku M-330Z		
22	M-291/WP-210	3 ks - Predratá spojovacia lemovka výt'azného padáku PV-033		
23	M-282/WP-210	Poškodený vak vrchlíka VV- 041/3N		
24	WP-210/WP-210	Upraviť voľné konce VK-33/430/17-Z na použitie s AOZP		

25	OP-087C/ PS-034S	Oprava voľných koncov VK-44/440/K (modré)		
26	OVP 68/76A	Poškodený vrchlík na poli č.16		
27	OVP 68/76A	Poškodený vrchlík na poliach č.10,14 a 15		
28	OVP 68/76A	Poškodené lanko vytáhovacieho lana, poškodená ohybná hadica, poškodené šitie ohybnej hadice		
29	OVP 80	Poškodený vrchlík na poli č.20		
30	OVP 80	poškodený obal, dodanie nového ...		
31	OVP 80	20 ks gumových očiek na vak vrchlíku , 20m gummy na gumové prievlečky vaku vrchlíku, 10 ks vymeniteľných šnúrových očiek na obal padáku, 4 ks púzdro výtlačného lana , 500 ks kupónový krúžok		
32	ZVP 80	Poškodená náberová kapsa na poli č. 12		
33	OVP-80	Poškodená ľavá strana obalu padáka		
34	OVP-80	Poškodené gumičky na obale vrchlíka		
35	OVP-80	Poškodené pole č. 25 (od oleja)		
36	OVP-80	Poškodené pole č. 20 (diera)		
37	OVP-80	Poškodený obal padáka		
38	OVP-80	Poškodené pole č.15, gumičky na vaku vrchlíku, uzatváracie očko		
39	OVP-80	Odtrhnutá nosná šnúra č. 1		
40	OVP-80	Poškodený obal padáka		
41	ZVP-80	Chýba zápisník-vystaviť duplikát		
42	ZVP-80	Strata obalu padáku a uvoľňovača. Vyrobit' nový		
43	ZVP-80	Poškodené pole č. 11 (diera - prvý diel)		
44	OVP-80	Poškodený vrchlík a šnúry		
45	OVP-80	Poškodený vrchlík, šnúry a voľné konce		
46	OVP-80	Poškodený vrchlík a šnúry		
47	OVP-80	Poškodený vrchlík a šnúry		
48	OVP-80	Poškodený vrchlík, šnúry a voľné konce		
49	OVP-80	Poškodené šnúry		

50	OVP-80	Poškodený vrchlík a voľné konce		
51	OVP-80	Poškodený vrchlík a šnúry		
52	ZVP-80	Poškodená šnúra		
53	ZVP-80	Poškodený vrchlík, obal padáku a brašňa. Dodanie nového U-026 a pružidiel		
54	ZVP-80	Poškodený obal padáku - dodanie nového a pružidiel PR-004		
55	ZVP-80	Poškodená šnúra		
56	ZVP-80	Poškodené šnúry		
57	M 330 Z	Poškodenie vrchlíka a slidera		
58	M 291	Poškodenie šnúr vrchlíka		
59	OP-093/01, PS-034 S	Poškodenie výztuhy stred. chlopne, tkaniny pod priechodkou, priechodiek, priehľadky v límci		
60	OP-087, PS-034 MV	Poškodenie výztuhy stred. chlopne, tkaniny pod priechodkou, oprava plexi hornej krycej chlopne		

## Časť 2 – cenová kalkulácia servisnej opravy

P.č.	Typ techniky	Rozsah poškodenia	Cena v EUR bez DPH	Cena v EUR s 20 % DPH
1	baterka kruh na presnosť pristátia ACCU V/2,3A	Oprava elektroniky vyhodnocovacieho zariadenia na presnosť pristátia (výmena batérie)		
2	Atitrack	5ks výmena gumičky na prst - dodať nové		
3	Protrack	100 ks výmena batérií rok výroby max. 2016		
4	Sabre	gumička na popruhy - BALENIE 3 KUSY (8 balení)		
5	Protrack	50 ks výmena batérií rok výroby max. 2016		
6	Zero 285	Dakron 800lb (100 yard spool)		
7	Zero 285	Dakron 600lb (100 yard spool)		
8	Protrack	50 ks výmena batérií rok výroby max. 2016		
9	Protrack	10 ks výmena batérií rok výroby max. 2016		

10	Sabre	gumička na popruhy - BALENIE 3 KUSY (4 balenia)		
11	PD Sabre 2 150	výmena šnúr,		
12	PD Sabre 2 150	výmena šnúr, slider - výmena		
13	PD Sabre 2 150	výmena šnúr,		
14	PD Sabre 2 150	výmena šnúr,		
15	PD Sabre 2 170	výmena šnúr, slider - oprava		

.....  
Odtlačok pečiatky, meno a priezvisko  
a podpis štatutárneho zástupcu v zmysle  
bodu 10.1 tejto výzvy.